


47m



Scanlinienorientierung 90° 270 180°

26m

27m

28m

Die Kolonne wurde auf Hochleistungsböden umgerüstet, um die Kapazität auf 120% zu steigern. Sie erreichte nicht die erwartete Maximal-Last. Rote Scanlinie bei ca. 110% Belastung: Die Böden 53-113 mit dem kleinen Bodenabstand von 305 mm litten unter Jet-Flooding, wobei die Böden 65-96 massiv geflutet waren. Blaue Scanlinie bei ca. 95% Belastung: Der Betriebszustand der gefluteten Böden 65-96 verbesserte sich auf Jet-Flooding. Die Böden 52-34 mit dem größeren Bodenabstand von 460 mm arbeiteten bei beiden Betriebszuständen mit moderatem bis starkem Flüssigkeitsmitriss.

Die Scans wiesen eindeutig nach, dass der Kolonnen-Abschnitt Böden 53-113 aufgrund des kleinen Bodenabstandes von 305 mm der Engpass der Kolonne war.

Tel +49 6359 949390 I B E Ingenieurbüro Esper GmbH D-67269 Grünstadt, Bahnhofstraße 16

E-Mail ibe@ibe-engineering.com



22m

21m

20m

M4

Ring